

Le fait de société « abeille-miel-apiculture », phénomène mondial, s'affirme chaque jour, pour preuve quelques signaux :

- Une récente étude de France Agrimer, sur la perception du miel par les consommateurs, démontre que le miel jouit d'une image incomparablement positive, c'est l'icône du produit naturel, sain, diététique, bon pour la santé.
- La sensibilisation du public sur la « disparition des abeilles » révèle la puissance du symbole « abeille sentinelle de l'environnement ».
- Le gouvernement se saisit des problèmes de l'apiculture et nomme un Monsieur Abeille.
- Notre Institut de l'abeille (ITSAP) prend de l'importance.
- Les grandes entreprises et administrations développent des projets apicoles au titre de crédits d'engagements écologiques.

Comme tout apiculteur, nous nous réjouissons de cette évolution qui conforte notre confiance en l'apiculture, même si nous restons conscients des préoccupations actuelles : perte de cheptel et mauvaises récoltes.

Chez Icko, nous conservons le même cap : développer notre structure pour accompagner et rester le partenaire privilégié de l'apiculture professionnelle tout en encourageant les différentes formes : pluri-active et de loisir, qui, soutiennent l'apiculture de métier. Plus il y aura d'apiculteurs, mieux l'abeille sera défendue.

Nos récents investissements ont été consacrés à la mise en place de notre nouvel atelier de gaufrage dont les principaux bénéfices sont le gaufrage personnel en petit lot, la traçabilité et la stérilisation.

La construction d'un nouveau bâtiment de 2000 m², pourvu de quais de déchargement, a permis d'optimiser les flux et les délais de livraison et d'atteindre une capacité de stockage de 10 000 m².

Chez Api Équipements, notre filiale de fabrication de matériels de miellerie et transhumance, nous continuons à innover et avons acquis depuis 13 ans, un savoir faire reconnu. Un encouragement motivant car la satisfaction du client est la meilleure récompense.


Au delà de l'aspect commercial, nous donnons aussi du sens à notre entreprise en participant aux actions de la filière et du monde apicole :

- L'exposition réalisée par l'ADAPI en collaboration avec les lavandiculteurs sur les quais de Marseille, capitale de la culture en 2013.
- L'aide au CRIEPAM pour la recherche contre le dépérissement des lavandes,
- Nos participations à de nombreuses fêtes du miel, nos collaborations avec des ruchers écoles et des associations, nos soutiens à l'Abeille Sentinelle,
- Notre aide au développement apicole de Madagascar et à sa reforestation mellifère...

Partenaire et solidaire de l'apiculture, nous sommes à vos côtés et à votre écoute.

Gabriel et Pierre ICKOWICZ






TÔLE



SIROP

[illegible]



CIRE



API ÉQUIPEMENT



VERRE



L'EXPÉDITION

|||||



ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL

|||||



DIRECTION



COMMERCIAL



INTERNET



LE MAGASIN

|||||

Le magasin de BOLLÈNE se
situe à 500 mètres de la sortie
Bollène de l'autoroute A7.

Nous vous y accueillons du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et le
samedi de 8 h 30 à 12 h.



COMPTABILITÉ



QUALITÉ



LA SOCIÉTÉ

|||||



AUTRES MAGASINS

ICKOWICZ SAS Magasin d'Uchaud

30, voie Domitienne (route de Bernis)
30620 UCHAUD
Tél. / Fax : 04 66 71 59 41
Email : uchaud@icko-apiculture.com

Ouvert du lundi au jeudi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Situé à 12 km de Nîmes et 35 km de Montpellier

API ALSACE ICKOWICZ

60, route de Sélestat - 67600 MUSSIG
Tél. : 03 88 85 02 02 - Fax : 03 88 85 02 01
Email : apialsace@icko-apiculture.com

NOUVEAUX horaires d'ouvertures :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h / 13h30 à 18h
Samedi de 8h30 à 13h

ICKO GSO

23, chemin de Bel Air - 31220 CAZÈRES
Tél. : 06 77 65 33 92 - Fax : 05 61 97 64 42
Email : gso@icko-apiculture.com

Ouvert du mardi au vendredi :
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi : 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h



SOMMAIRE

LA CIRE D'ABEILLE

Cire d'abeille gaufrée	8
Fonte d'opercules et cire épurée	9
Cérificateurs et chaudières	10 et 11
Cuve de fonte et machines à gaufrer	12 et 13
Moules, mèches et thermomètres	14 à 16

LA RUCHE

Les ruches montées et kit mi-bois Rucheco	19
Les éléments Rucheco	20
Les ruches montées et kit tenons Rucheco	21
Les ruches montées et kit Tradition	22
Les éléments Tradition	23
La ruche Warré	24
Les ruches spéciales	25
Les ruches plastiques Nicot	26 et 27
Les cadres bois	28 et 29
Les cadres plastiques, partitions et accessoires	30
Les grilles à reine	31
Les toits	32 et 33
Les couvre-cadres	34 et 35
Les nourrisseurs	36 et 37
Les ruchettes	38 à 40
Grilles, poignées et fixations	41
Bandes d'écartement, intercadres et entrées	42
Montage de la cire gaufrée	43
Protection bois et cire	44 et 45
Le marquage	46
Supports et accessoires	47
Sangles, agrafeuses et accessoires	48

AU RUCHER

Enfumoirs	50
Pack Rucher et combustibles	51
Lèves-cadres	52
Brosses et accessoires	53
Surveillance du rucher	54
Capture et panneaux	55
Vêtements	56 à 60
Gants et ceinturon	61
Voiles et chapeaux	62 et 63
Tabliers, T-shirt et autres	64
Élevage, système Nicot et JZ BZ	65
Cupularve, pickings, loupes	66
Marquage des reines	67
Nucléi de fécondation	68 et 69
Ruche d'élevage, couveuses et insémination	70
Récolte de la gelée royale et du venin	71
Récolte du pollen, triage et séchage	72 et 73
Récolte du miel	74 et 75
Miel en rayon	76
Récolte de la propolis	77
Hygiène de la ruche	78 et 79
Aliments complémentaires	80 et 81
Sirops de nourrissage	82 et 83
Les candis, les fondants et autres	84 et 85
Les semences et arbres à miel	86

TRANSHUMANCE - MANUTENTION

Easyloader	88 et 89
Bonapi	90 et 91
Apilift et filet de transhumance	92
Apihand	93
Brouettes	94
Diable à fûts, pinces et transpalettes	95
Diabes et gerbeurs	96

LA MIELLERIE

Miellerie en continu : Désopro, Honey Gold,	
Transcap, Sprinpro, Spinfloat	98 à 103
Couteaux, herses et accessoires	104
Pack Miellerie, petits outillages et accessoires	105
Bacs à désoperculer	106 et 107
Machines à désoperculer	108 et 109
Extracteurs amateurs et semi-pro	110 à 113
Extracteurs professionnels	114 et 115
Centrifugeuses	116
Extruder, fondoirs et pressoirs	117
Bacs décanteurs, alarme et basculeurs	118
Pompes à miel et homogénéisateur	119
Maturateurs	120 et 121
Filtration et accessoires	122 et 123
Défigeurs, Thermomel, étuves	124 et 125
Mélangeurs	126
Réfractomètres et déshumidification	127
Doseuses, capsulatrices, étiqueteuses	128 à 130
Étiqueteuses et capsulatrice	131
Robinetterie et tuyau	132

L'EMBALLAGE

Pots en verre	134 à 139
Pot PET	139
Bouteilles en verre	140 et 141
Enolmatic	141
Capsules	142 et 143
Pots en plastique	144 à 146
Les cartons de conditionnement	146
Les sacs et sachets	147
Les coffrets et paniers	148 et 149
Les seaux, cuves et fûts	150
Bouillottes, boîtes et pinces à étiqueter	151
L'emballage pour gelée royale et cuillères	152
Les verseurs	153
Les étiquettes	154 à 160

LA BOUTIQUE

Bonbons, sucettes et nougats	162 et 163
Pain d'épices, nonnettes et biscuits	164
Vinaigres de miel	165
Hydromels, Cerveoises et accessoires	166
Gelée royale, pollen et propolis	167
Savons	168 et 169
La gamme Melisens	170 et 171
La gamme Propolia	172
La gamme Bee'nice et Polenia	173
Propolair, huiles essentielles et encaustique	174
Livres, DVD et jeux	175 à 178
Panneaux, bâches et mugs	179
Ruche pédagogique et gadgets	180
Affiches, posters et cartes postales	181 et 182



LA CIRE D'ABEILLE

La cire gaufrée

La fonte d'opercules

La cire épurée

Les cérificateurs

Les chaudières

Les machines à gaufrer

Les moules

Les thermomètres

Les mèches

Les moules à bougie

La cire d'abeille gaufrée



NOTRE NOUVEL ATELIER DE FONTE ET DE GAUFRAGE EST OPÉRATIONNEL !

Plus de garanties sur la qualité :
l'agrément sanitaire (FR.019.713) que nous avons obtenu
par la DDPP vous garantit des cires stérilisées indemnes
de germes de toutes maladies.



Si vous apportez votre cire d'abeille, vous ne payez que le gaufrage. Un déchet de 5 % environ sera retenu selon l'état de propreté de votre lot.
Lorsque vous commandez votre cire ou votre gaufrage à façon, n'oubliez pas de préciser le modèle ou la dimension que vous souhaitez.

La cire "Standard"

Nous garantissons notre cire gaufrée 100 % pure d'abeille sans additif ni colorant.
La couleur et l'odeur peuvent ainsi varier selon les provenances.
Notre procédé de gaufrage par extrusion et laminage garantit des feuilles rigides mais non cassantes.

AA001 Cire gaufrée

AA021 Gaufrage à façon



La cire "Sélection"

Pour répondre à la demande de nombreux apiculteurs, nous avons créé la cire **Sélection** répondant au cahier des charges suivant :

- Cires provenant d'opercules de hausses
- Ruches non traitées au coumaphos depuis au moins 2 ans
- Hausses conservées sans paradichlorobenzène, depuis au moins 2 ans.

AA01Selec Cire gaufrée Sélection

AA021Selec Gaufrage à façon Sélection

Lorsque vous apporterez votre cire Sélection en pain nous vous demanderons de signer une attestation sur l'honneur mentionnant les critères ci-dessus énoncés.

La cire Bio "AB"



Nous sommes contrôlés
et certifiés par l'organisme labellisateur
Ecocert pour la cire gaufrée et le gaufrage à
façon conformes aux cahiers des charges de
l'Agriculture Biologique.

AA001Bio Cire gaufrée Bio

AA021Bio Gaufrage à façon Bio

**Pensez à vos certificat et licence
lorsque vous apportez de la cire bio**

Gaufrage lot personnel à partir de 80 kg :

Pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses d'apiculteurs désirant faire gaufrer leurs propres cires, nous avons conçu notre atelier avec des cuves et des machines permettant de gaufrer la quasi-totalité d'un lot, avec le plus petit fond de cuve possible. Grâce à cette évolution, nous pouvons gaufrer les lots personnels à partir de 80 kg.

En pratique, cela veut dire que sur le lot de cire en pains que vous nous apporterez, nous vous rendrons 12 kg environ de fond de cuve et chutes de fabrication et tout le reste en feuilles gaufrées. Cette quantité dépendant du déchet et de la perte de fabrication (environ 5%). Un supplément forfaitaire est demandé pour le gaufrage de chaque lot personnel, il est donc dans votre intérêt de fournir le lot le plus important possible, pour cela vous pouvez vous grouper entre apiculteurs pour constituer le lot et, du même coup, partager le forfait.

AA035 Forfait gaufrage lot personnel, en plus du gaufrage à façon AA021 - selon tarif dégressif

Informations utiles :

Dimensions standards

Dadant corps : 26 x 41 cm - 10 feuilles/kg
Dadant hausse : 13 x 41 cm - 20 feuilles/kg
Langstroth : 20 x 42 cm - 13 feuilles/kg
Voirnot corps : 32 x 32 cm - 10 feuilles/kg
Voirnot hausse : 16 x 32 cm - 20 feuilles/kg
Layens : 36 x 30 cm - 10 feuilles/kg
Warré pour cadre : 18 x 26 cm - 22 feuilles/kg
Warré pour barrette : 20,5 x 28,5 cm - 18 feuilles/kg

Gaufrage standard : 800 alvéoles/dm² = 5,37 mm
Gaufrage mâle : 490 alvéoles/dm²
Gaufrage petites alvéoles : 900 alvéoles/dm²

Conditionnement en carton de 1 kg ou 5 kg.

**BÉNÉFICIEZ
DU TARIF
DÉGRESSIF**

A01P



La cire d'abeille gaufrée

La cire ionisée

Suite à la demande polynésienne, nous disposons dorénavant de cire ionisée, traitée aux rayons Gamma.

Nous tenons uniquement en stock de la cire Bio ionisée mais nous pouvons traiter également tout autre type de cire sur demande.

N'hésitez pas à nous demander un devis : commercial@icko-apiculture.com.

Chaque lot de cire ionisée dispose d'un certificat attestant la ionisation et peut également disposer d'un certificat sanitaire suivant la destination.

AA500 Ionisation rayon Gamma 10 kGy

AA550 Certificat sanitaire

NB : la cire bio ionisée ne peut pas être utilisée en apiculture AB.

Les suppléments suivants se rajoutent au tarif de la cire gaufrée ou du gaufrage à façon.

AA041 Supplément dimensions spéciales

Si vos dimensions sont différentes des standards.

Pas de supplément pour les dimensions combinées entre Dadant et Langstroth.

Par exemples : 13 x 42 ou 20 x 41.

AA043 Supplément cire à section

Destinée au montage des sections, la cire à section contient 28 feuilles : 13 x 41 par kg au lieu de 20 feuilles. Plus fine, elle améliore la qualité de votre miel en rayon.

AA045 Supplément gaufrage alvéole de mâle à 490 alvéoles/dm² = 6,5 mm

La cire alvéole de mâle à 490 alvéoles/dm² est utilisée pour augmenter la population de faux bourdons dans les ruches, dans le cadre d'un programme de sélection ou pour le piégeage des varroas. Les cadres de hausses

bâtis en alvéoles de mâle sont plus faciles à désoperculer et le miel plus facile à extraire. Ils sont aussi plus solides car la feuille de cire gaufrée est plus épaisse.

Disponible en 26 x 41, 20 x 42 et 13 x 41 (9 feuilles/kg en 26 x 41).

Autres dimensions, nous consulter.

AA049 Supplément pour gaufrage petite alvéole à 900 alvéoles/dm² = 5 mm

De nombreuses expériences en France et aux USA (www.beesource.com) démontreraient que le varroa était absent dans les rayons avec des alvéoles de petites dimensions. Le manque d'espace entre la larve et la paroi générerait son développement.

Disponible en 26 x 41, 13 x 41 et 20 x 41 et sur commande pour les dimensions spéciales.

Fonte d'opercules

+ Fonte de vos opercules en lot personnel.

Grâce à notre équipement industriel nous pouvons fondre très rapidement vos opercules et en obtenir le meilleur rendement.

Confiez-nous vos lots, un tarif avantageux vous sera appliqué.

À partir de 150 kg

CIRE D'ABEILLE BRUTE, BRÈCHES, OPERCULES

ACHAT

Nous rachetons vos cires d'abeille en pain, vos brèches et vos opercules (siret obligatoire).

VENTE

Pour quelques kilos ou pour un container de 20 tonnes, nous répondons à vos demandes et vous proposons le produit adapté à vos besoins. Toutes nos cires sont contrôlées et garanties pures d'abeille.

Apportez vos vieux rayons et vos opercules, nous vous les rachetons ou bien leur apport servira de contre-partie pour votre gaufrage à façon.

AB001 Fonte de brèches

AB011 Fonte d'opercules

Cire épurée

Pour vos ventes au détail, nous vous proposons nos petits pains de cire épurée de 200 g, 400 g et 800 g.

AC012 Cire d'abeille épurée (le pain de 200 g)

AC014 Cire d'abeille épurée (le pain de 400 g)

AC016 Cire d'abeille épurée (le pain de 800 g)


Si vous apportez de la cire en pains brute, vous ne payez que l'épuration et le moulage.

AC0012 Épuration et moulage à façon en pain de 200 g

AC0014 Épuration et moulage à façon en pain de 400 g

AC0016 Épuration et moulage à façon en pain de 800 g

AC017 Cire d'abeille filtrée en vrac (le kg) - en plaque de 2,5 kg environ



Fondre la cire

LES CÉRIFICATEURS


Les cérificateurs sont très efficaces dans les régions ensoleillées et produisent une cire parfumée de 1^{ère} qualité. Une technique simple, économique et **ÉCOLOGIQUE** que nous vous conseillons.

NOUVEAU



AD018 Cérificateur Éco


Bac plastique, plateau et moule inox, couvercle en verre acrylique absorbant la chaleur et la régénérant de manière optimale.
Dimensions totales : 41 x 61 x 20,5 cm.
Plateau inox : 34 x 39 cm.



AD0045 Cérificateur Solarwax

Coffre en bois. Vitrage synthétique. Idéal jusqu'à 50 ruches.
Dim. : 45 x 50 cm


AD0046 Pied tournant pour Solarwax



LE PLUS ÉCONOMIQUE ET LE PLUS VENDU

AD0006 Cérificateur en tôle galvanisée

Avec pied. Double vitrage. Simples parois sans isolation.
Dim. : 70 x 70 cm.



AD010 Cérificateur inox

Pied très stable et cérificateur orientable.
Dim. intérieures : 640 x 640 x h 270 mm.
Poids 30 kg.

PROFESSIONNEL

AD0009 Cérificateur géant Inox

Double paroi avec isolation polystyrène, double vitrage. Pieds métalliques.
Dim. : 100 x 100 cm.



CHAUFFAGE DES CHAUDIÈRES

AD0042 Steam Master

Ce générateur de vapeur s'adapte sans modification à toute chaudière au gaz, en introduisant le tuyau de vapeur dans l'orifice servant au remplissage de l'eau.

Sa contenance de 5 litres d'eau lui confère une grande autonomie et vous libère de toute surveillance. STEAM MASTER s'arrête automatiquement lorsque l'eau est toute consommée.



AD0004 Réchaud à gaz pour chaudières.

CHAUDIÈRE PLASTIQUE

AD0010 Chaudière plastique

Capacité de 33 litres avec panier de 20 litres. Support en métal, moule rectangulaire, générateur de vapeur inclus, 1400 W, 4 litres, 2h de vapeur.



NOUVEAU

Fondre la cire

Chaudières professionnelles PROWAX

- Fabriquées en tôle forte, entièrement galvanisées, les chaudières PROWAX permettent la fonte rapide des opercules, des vieux rayons et la stérilisation des cadres.
- Le foyer en briques, conçu pour le chauffage au bois, peut aussi recevoir un brûleur au gaz ou au fuel. Le maximum des calories est récupéré dans la double enveloppe par laquelle sont évacuées les fumées.
- La cuve basculante est très pratique pour écouler la cire épurée, en toute sécurité.
- Multi usages : les chaudières PROWAX sont utilisables pour stériliser les conserves, cuire des aliments pour le bétail...

AD0037 Prowax 100 litres - Ø 600 H 1000 mm

AD0038 Prowax 200 litres - Ø 750 H 1400 mm

Capacités supérieures, nous consulter.



POUR LES
VIEUX RAYONS
ET LES
OPERCULES



Produite par une faible quantité d'eau, la vapeur fera fondre rapidement brèches et opercules.

Les chaudières rondes

AD0015 Chaudière Vaporelec

Chaudière 115 litres électrique.
Ø 525 mm.
Hauteur 95 cm.
Récipient pour l'eau 20L.
2000 Watts - 220 volts.
Thermostat de 0°C à 110°C.
Poids 23 kg.



AD004

MODÈLE
ÉCONOMIQUE

AD0014 Chaudière CERAVIT

Ø 470 mm. H 600 mm.
Contenance 10 cadres de corps.
Couvercle simple.

AD004 Réchaud à gaz pour chaudières.

Les chaudières rectangulaires

Chaudière simple cuve

Hauteur totale 840 mm. Cuve : 580 x 420 x 610. Panier : 530 x 335 x 440.
Brûleur compris propane butane.

AD0040 Chaudière simple cuve

Chaudière double cuve

Hauteur totale 808 mm. Cuve : 588 x 518 x 618. Panier : 445 x 372 x 440.
Brûleur compris propane butane.

AD0041 Chaudière double cuve



NOUVEAU

NOUVEAU

Brûleur inclus

Fondre et gaufrer la cire

CUVE DE FONTE ET DE DÉCANTATION

Cuve et couvercle calorifugés.

- Cuve intérieure avec fond à vidange totale.
- Écoulement latéral pour la cire propre.
- Isolation polystyrène et double peau Inox brossé pour la cuve et le couvercle.
- Chauffage par résistance Inox thermostatée 2 kW directement dans le bain de cire.

AD100 Cuve de fonte Inox 200 litres

AD101 Cuve de fonte Inox 400 litres

AD100S Support pour cuve 200 litres

AD101S Support pour cuve 400 litres
Hauteur prévue pour écoulement dans le fondicire.

POUR LA
CIRE EN
PAINS ET LES
OPERCULES



CHAUDIÈRE BASSIGNY

Capacité : 304 litres

Chauffage par brûleur fuel (brûleur non fourni).

Étanchéité du couvercle par joint d'eau éliminant tout risque de montée en pression.

Pliage de la cuve adapté à une production rapide de vapeur.

Cuve extérieure en tôle d'acier épaisseur 4 mm, cuve intérieure en inox épaisseur 2 mm.

AD0039

Chaudière Bassigny avec paniers Dadant

NOUVEAU

POUR LES
VIEUX RAYONS
ET LES
OPERCULES



LES MACHINES À GAUFRE À CYLINDRES GRAVÉS

Manuelle

GAUFRI-WAX 280 x Ø 55 mm


AD084 Gaufri-Wax alvéole std. 5,37 mm

AD0841 Gaufri-Wax alvéole mâle. 6,50 mm

AD0842 Gaufri-Wax petite alvéole. 4,90 mm

LAMIN-WAX 280 x Ø 55 mm

AD080 Laminoin manuel cylindres lisses



+ La qualité de l'alliage et de la gravure est la même que celle que l'on retrouve sur les machines industrielles

Electrique

GAUFRI-WAX 280 x Ø 55 mm


AD086 Gaufri-Wax alvéole std

AD0861 Gaufri-Wax alvéole mâle

AD0862 Gaufri-Wax petite alvéole

LAMIN-WAX 280 x Ø 55 mm

AD082 Laminoin électrique cylindres lisses



Bac inox avec 4 pieds anti-vibration

Description du mode opérationnel

AD100 Cuve de fonte Inox / **AD100S** Support pour cuve de fonte / **AD103** Fondicire / **AD084** Gaufri-Wax Manuel



1 - Tremper un panneau dans la cire liquide à 75° C du fondicire.



2 - Décoller les deux feuilles de cire.



3 - Lubrifier les cylindres avec de l'eau savonneuse.



4 - Gaufrer une feuille de cire.

Gaufrer la cire

FONDICIRE

AD103 Fondicire à bain-marie

Cuve Inox double paroi (à remplir avec de l'eau).
Chauffage par résistance électrique 220 volts
thermostat de 0 à 90°C.

Robinet pour l'écoulement de la cire.

Idéale pour fondre et maintenir en température la cire
pour la préparation de gaufrage, bougies, moules, etc.

Dim. extérieures : 450 x 220 x 630 mm.

Contenance cire : 30 kg.

PROFONDEUR
50 CM



LES MACHINES À GAUFRE PAR MOULAGE

Gaufrier à refroidissement par eau

Simple et économique. Le refroidissement permet le démoulage facile des feuilles,
de la matrice en silicone sans utilisation de solvant.

Les feuilles sortent sèches et au format définitif. Gaufrage précis.

Épaisseur régulière.

Mode d'emploi fourni.


Utilisation :

Couler la cire liquide sur la plaque siliconée
fixe, rabattre la plaque siliconée
et la maintenir pressée 20 à 30 secondes,
relever, démouler.

AD110 Gaufrier Langstroth 420 x 205 mm

AD111 Gaufrier Dadant 420 x 260 mm

AD121 Gaufrier Dadant 1000 alvéoles/dm²



Matrice KEMP

Ce procédé simple vous permettra de gaufrer
votre cire avec un investissement réduit.

Mode d'emploi fourni.



Utilisation :

Produire une feuille lisse par trempage comme
démontré p. 10, déposer la feuille entre les deux
matrices et presser avec le rouleau pour graver
les alvéoles.

AD105 Matrice 780 alvéoles /dm² Dadant

AD106 Matrice 550 alvéoles /dm² Langstroth

AD107 Matrice 1000 alvéoles /dm² 230 x 440

Atelier artisanal avec gaufrier à eau

AD103 Fondicire

AD111 Gaufrier à eau

Pour toutes les fabrications de feuille de cire,
la température de la cire liquide doit être aux environs
de 75° C.

Nous vous conseillons l'utilisation du fondicire pour
obtenir de la cire décaantée et à la bonne température.



4



5



7

- 1 - Fondre la cire dans le fondicire et la maintenir à 75° C.
- 2 - Badigeonner les parties métalliques avec de l'eau savonneuse.
- 3 - Remplir la louche de cire liquide.
- 4 - Verser la louche sur le gaufrier.
- 5 - Fermer le gaufrier pendant 30 s.
- 6 - Soulever délicatement le capot et décoller lentement la feuille du moule.
- 7 - Recupérer votre feuille gaufrée.

Les moules et thermomètres

LES MOULES EN TÔLE VERNIE

Usage alimentaire


AF001 200 g, 13 x 6 x 3 cm.

AF003 400 g, 20 x 8 x 4 cm.

AF005 800 g, 21 x 10 x 6 cm.

AF007 2 kg, 27 x 17 x 7 cm.

AF009 6 kg, 36 x 24 x 9 cm.



LES MOULES EN PLASTIQUE

Démoulage facile

AF100 Moule 5 lingots 30 g.
Dim. 8 x 3 x 2 cm.



AF102 Moule 6 hexagones 30 g.
Côtés de 3 cm. Dim. 5 x 6 x 2,5 cm.



AF104 Moule 3 hexagones avec reine 30 g.
Côtés de 4 cm. Dim. 6,5 x 7 x 2 cm.

AF106 Moule reine.
Cont. de 0,5 à 1,5 kg
selon remplissage.
Dim. 26,5 x 21 cm.



✚ Pour réussir vos moulages, coulez la cire à 75° environ.

LES THERMOMÈTRES

JE248 Thermomètre stylo agroalimentaire, lecture digitale, mesure de -50°C à +300°C. Vendu sans pile.

HE201 Thermomètre à candi

JE247 Thermomètre à cadran de 0 à 120°C.

JE249 Thermomètre digital portable à sonde

De -50°C à +300°C, précision 0,1°C.

Mémoire de la température maximum et minimum.

Sonde avec fil de 90 cm.

Paramétrage de la température maximale et minimum avec alarme.

Vendu sans pile.

HE201



JE248



JE247



JE249



LES MÈCHES À BOUGIES

Bobines de 150 g

AM001 très fine – Ø 1 mm. Env. 100 ml

AM003 fine – Ø 2 mm. Env. 80 ml

AM005 moyenne – Ø 3 mm. Env. 50 ml

AM007 grosse – Ø 5 mm. Env. 35 ml



AM007

Les moules à bougies

LES MOULES À BOUGIES ET DÉCORS DE CIRE

✚ Découvrez toute la collection, sur nos 2 catalogues, qui comprennent plus de 300 modèles différents, tous les accessoires, les colorants, les parfums...

✚ Tout pour fabriquer des bougies en couleur et parfumées...
... et pour réaliser vos modèles personnels : le silicone spécial (avec mode d'emploi fourni) pour fabriquer vos propres moules.



Moulage des bougies



1 - Placez la mèche au centre du fond du moule en laissant dépasser 3 cm environ.



2 - Entourez le moule d'élastiques et caliez-le avec des plaques de carton ou de bois pour qu'il soit bien vertical.



3 - Insérez la mèche entre les baguettes pour la tendre et la centrer.



4 - Versez la cire, ne pas dépasser 75°C pour éviter les retraits et les craquellements.



5 - Démoulez la bougie en ouvrant le moule délicatement.

NOMBREUSES
RÉFÉRENCES
EN
STOCK

Moulage des décors



1 - Coulez la cire à 75° C.



2 - Placez la cordelette (5 à 10 cm) en l'enfonçant des 2/3.



3 - Démoulez le décor



1 - **Patine** : Appliquez la patine au pinceau sur la totalité ou sur des parties que vous voulez mettre en relief. Laissez sécher avant d'appliquer la dorure ou les vernis.

Décorez vous-mêmes vos moules et utilisation des patines, dorures et vernis



2 - **Dorure** : Appliquez légèrement avec le doigt sur la totalité ou la partie à mettre en relief.



3 - **Peintures spéciales** : Nos peintures spéciales peuvent être appliquées au pinceau. Nettoyage des pinceaux à l'eau.



4 - **Peintures avec brillants** : Appliquez avec un pinceau sur les points que vous voulez accentuer ou sur la totalité du moulage. Plusieurs couches peuvent être superposées.



5 - **Brillants** : Appliquez préalablement le vernis de finition, puis déposer les brillants sur le vernis, avant qu'il ne soit sec.



6 - **Etoiles brillantes** : Procédez comme pour les brillants.



7 - **Vernis** : Appliquez au pinceau ou trempez les articles décorés ou naturels.

Les moules à bougies



*Pour décorer, vernir,
patiner les bougies et
les décors, nous vous
proposons tous les
produits et les accessoires
nécessaires.*



+ Découvrez toute la collection, sur nos 2 catalogues, qui comprennent plus de 300 modèles différents, tous les accessoires, les colorants, les parfums...

